

Data de revisão: 04.08.2022

BMW Group

Componentes

Regulamento (CE) n.º 648/2004, conforme alterado

Produto de limpeza para motores a frio

Código do produto : 83 12 5 A70 7F6

AQUA
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE
BUTOXYETHANOL
SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE
SODIUM LAURETH SULFATE
DISODIUM 2-ETHYLHEXYL DIPROPIONATE
SODIUM DIETHYLENTRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE
BENZOTRIAZOLE
Amidos, C16-18 e C18-insaturados., N,N-bis(hidroxietyl)
XANTHAN GUM
SODIUM SULFATE
COLORANT
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
SODIUM CHLORIDE
Di(tetrametilamónio)(29H,31H-ftalocianin-N29,N30,N31,N32)dissulfonato de disulfonamide, complexo de cuprate(2-), derivados